

TBA / Oberingenieurkreis II
Kantonale Aare
Uferanriss Heimberg

Fotodokumentation

Beilage zur Unterhaltsanzeige



Foto 1
Uferanriss im März 2016



Foto 2
Zustand im November 2016



Foto 3

Blick flussaufwärts

Uferverbau und Fufssteine sind fast gänzlich weggeschwemmt worden



Foto 4

Blick flussabwärts

Weitere Erosionen sind bei fehlender Sicherung des Ufers sehr wahrscheinlich.



Foto 5

Anriss reicht bereits bis an den Uferweg.